



Fotos aus dem Nachlass Higi Anton und Karl (gta)

## Gartendenkmalpflegerisches Gutachten zur Umgebung der katholischen Kirche, Schlieren

**Auftraggeber**  
Katholische Kirchengemeinde Schlieren  
**Zeitraum**  
2016

Die Umgebung der katholischen Kirche Schlieren ist mit ihrer einfachen Formensprache ein typisches Beispiel für Gestaltung Ende der 1960er Jahre. Willi Neukom plante und realisierte die Umgebung der Kirche von 1959 bis 1960. Die Freiräume zeichnen sich durch ihre Klarheit, Einfachheit und ihre Reduktion aus. Die Kirche steht inmitten einer weich modellierten Hügellandschaft aus kurz geschnittenem Rasen. Dieser grüne Teppich, welcher nur mit wenigen, präzise platzierten Gehölzen durchsetzt ist, verstärkt den

skulpturalen Charakter des Gebäudes und dessen Inszenierung. Charakteristisch sowohl für die Zeit, wie auch die Arbeit von Willi Neukom ist die Gestaltung mit sehr wenigen Materialien und die reduzierte Artenauswahl der Bepflanzung.

Aufgrund der Analyse der Entstehungsgeschichte und der Bewertung des Bestandes wurde der Schutzwert ermittelt und Empfehlungen zum anstehenden Neubau eines Pfarreizentrums auf der Parzelle formuliert.



Blick von Süden, 2016